

## 注2. <手賀沼におけるナガエツルノゲイトウの障害状況>

21016/10/19 美しい手賀沼を愛する市民の連合会

### 1. 時期：2015年7月6日

場所：湖上園

障害：ナガエツルノゲイトウが漂着したため、ボートの出入りができなくなった。

対策：重機と人力で除去した。

写真：ボート乗り場に漂着したナガエツルノゲイトウ



情報提供：美手連 間野さん

### 2. 時期：2016年5月12日

場所：手賀排水機場のポンプ場前

障害：ブイにナガエツルノゲイトウの群落が引っ掛けた。

対策：船で除去作業をし、岸まで運搬。岸から人力でトラックに積み込み、機場内のアスファルト舗装まで運搬、敷均し。

5/13~5/15 で乾燥。

5/16 袋詰めし印西クリーンセンターに運搬・処分

処分費は 160kg で 4,160 円

写真：なし

情報提供：美手連 竹内さん、手賀沼土地改良区 松田課長様

### 3. 時期：2016年6月22日～23日

場所：古新田機場前（亀成川）

障害：スクリーンと取水堰にナガエツルノゲイトウの群落が引っ掛けた

対策：多量のため、除去作業、機場内へ運搬、敷均し、乾燥を繰り返した。

9/30 袋詰めし印西クリーンセンターへ運搬・処分

処分費は 770kg で 20,020 円

写真：なし


情報提供：美手連 竹内さん、手賀沼土地改良区 松田課長様

※2016年7月12日にも手賀排水機場前にナガエツルノゲイトウの群落が漂着。

※2016年7月16日には、すでになくなっていた。

排水ポンプが作動していない状況のため、そのまま利根川に流出したと推定

写真：排水機場前のナガエツルノゲイトウの状態



#### 4. 手賀沼における最近のナガエツルノゲイトウの繁茂状況

時期：2016年9月10日

場所：根戸新田付近

繁茂状況：昨年5m以下の塊だったものが30m以上の植生帯に成長

写真：根戸新田付近のナガエツルノゲイトウ

情報提供：美手連 鈴木さん



時期：2016年10月1日

場所：大津川河口付近のナガエツルノゲイトウ

繁茂状況：昨年は小さな群落だったものが一面につながり、ヨシ原にも侵入

写真：大津川河口付近

情報提供：美手連 長原さん



## 5. =今後手賀沼流域で起こり得る=

### 印旛沼流域に見る障害状況

時期：2016年8月18日

場所：神埼川流域の水田

障害：イネと同じ位の背丈のナガエツルノゲイトウが田圃に侵入。

稻刈りと同時に刻まれたナガエツルノゲイトウが田圃に撒かれることに！

写真：ナガエツルノゲイトウに侵入された田圃



情報提供：美手連顧問 小倉さん

(作成：美手連 野口)